



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ
GABINETE DO VEREADOR

Ofício nº 025-/GV/ALB/2019 Nova Mamoré,

11 de fevereiro de 2019.

A sua Excelência

CLAUDIONOR LEME DA ROCHA

MD – Prefeito Municipal

NOVA MAMORÉ – RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
MAMORÉ
Gabinete do Prefeito
RECEBIDO EM 11/02/2019
Assinatura

Senhor Prefeito,

Ao cumprimentá-lo mui atenciosamente, venho por meio do presente expediente, solicitar que Vossa Excelência realize uma inspeção no telhado do prédio da Unidade Mista Antônio Luiz de Macedo, para verificação de defeitos na estrutura do mesmo.

Ocorre que, fui procurado por cidadãos de nosso município informando que nos dias de chuva há inúmeros vazamentos de água no prédio, o que lhes traz insegurança para permanecer no local. Veja-se, isso não deveria ocorrer, pois se trata de uma construção nova.

Nada obstante, procurei ir ao local para verificar e realmente presenciei os vazamentos de água no teto da estrutura de prédio. Além disso, busquei subir no térreo e lá pude observar os defeitos do telhado que ocasiona a vazão de água da chuva.

Posto isso, solicito de Vossa Excelência no prazo de trinta dias (30) que providencie uma vistoria no local pelo órgão competente para verificação da conformidade do serviço executado pela empresa responsável com as normas de segurança em edificações. Além disso, que **NOTIFIQUE** a empresa para se manifestar quanto ao mencionado.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUIZ BAIER - PT
2º SECRETÁRIO DA CMNM