



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ
GABINETE DO VEREADOR

Oficionº **026/GV/ALB/2019** Nova Mamoré,

11 de fevereiro de 2019.

A sua Senhoria

RAFAEL TADEU RIPKE RABELO

MD – Secretário Municipal de Saúde - SEMUSA

NOVA MAMORÉ – RO

Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo mui atenciosamente, venho por meio do presente expediente, solicitar que Vossa Senhoria realize uma inspeção no telhado do prédio da Unidade Mista Antônio Luiz de Macedo, para verificação de defeitos na estrutura do mesmo.

Ocorre que, fui procurado por cidadãos de nosso município informando que nos dias de chuva há inúmeros vazamentos de água no prédio, o que lhes traz insegurança para permanecer no local. Veja-se, isso não deveria ocorrer, pois se trata de uma construção nova.

Nada obstante, procurei ir ao local para verificar e realmente presenciei os vazamentos de água no teto da estrutura de prédio. Além disso, busquei subir no térreo e lá pude observar os defeitos do telhado que ocasiona a vazão de água da chuva.

Posto isso, solicito de Vossa Senhoria no prazo de trinta dias (30) que providencie uma vistoria no local pelo órgão competente para verificação da conformidade do serviço executado pela empresa responsável com as normas de segurança em edificações. Além disso, que **NOTIFIQUE** a empresa para se manifestar quanto ao mencionado.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUIZ BAIER - PT
2º SECRETÁRIO DA CMNM

Recebi em
11/02/2019

Rafael Ripke Tadeu Rabelo
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 4 769-GP/2018

AV. DESIDÉRIO DOMINGOS LOPES, 3040 – FONE: (69) 3544-2623 – 76.857-000

www.camaradenovamamore.ro.gov.br – camaramunicipaldenovamamore@hotmail.com